



Основные ошибки монтажа

- 1 Некачественные подготовительные работы
- 2 Не полный осмотр сопряжённых деталей
- 3 Неточный монтаж ремкомплекта или подшипника, не выполнение контрольных проверок
- 4 Нарушение технологии монтажа ступицы на ось, неправильная регулировка внутреннего осевого зазора, затяжка гайки ступицы неверным моментом